TOTO

浴室暖房乾燥機

品番

TYR620型

(200V壁掛けタイプ・換気扇連動型)

浴室換気暖房乾燥機

品番

TYR621型 (200V壁掛けタイプ)



◆この製品は平成21年4月1日施行の消費生活用製品安全法(消安法)で指定さ れる「特定保守製品」です。

- ◆このたびは、浴室暖房乾燥機/浴室換気暖房乾燥機をお求めいただき、誠にあり がとうございます。
 - この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- ◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

取扱説明書 保証書付

特定保守製品 日本国内専用

はじめに

安全上のご注意	•••••	 . 1
お願いとお知らせ		 3
各部のなまえとモ-	- ド説明	 .4

使いかた

リモコンに電池を入れる		6
運転前の準備		7
使いかた		8
風向の変えかた	1	3
運転時間の変えかた	1	5
電気代の目安	1	6

お手入れ

お手入れのしかた	17
お手入れのしかた	1

こんなときは

アフターサービスについて20
特定保守製品について21
安全確認24
交換部品・別売品 · · · · · · 25
仕様25
保証書26

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が 想定される内容、及び物的傷害のみの発生が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



一般禁止



必ず実行

▲警告

お買い上げの販売店にご相談ください



●設置工事・移動再設置・ 分解・修理・改造は、自分でしない (発火・水漏れ・感電・けがなどの原因)



●異常時(こげ臭い、異常音など)は、運転を 停止してブレーカーを「切」にする (感電・火災の原因)

使いかたに注意する



●内釜式風呂を設置した浴室には取り付けない (一酸化炭素中毒をおこす原因)

●浴室内に化粧品の瓶や可燃性ガスの含まれるスプレーなどを置いたまま運転をしない (発火・爆発・変質の原因)

●頭髪や身体を乾かすために使用しない また、長時間にわたり直接温風や送風を身体に当てない (脱水症状、低温やけど、体調悪化、健康障害などの原因)

●食用油、動物系油脂、機械油、ドライクリーニング油、アロマオイル、パーマ液、ベンジン、 シンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥運転を しない

(油の酸化熱による、自然発火や引火の原因)

●フロントパネルに市販のごみ取り用フィルターを取り付けない (火災の原因)



●地震・火災など緊急の場合や雷が発生しているときは、あわてずすみやかに運転を停止してブレーカーを「切」にする (思わぬ事故の原因)

- ●洗濯物のポケットにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する (火災の原因)
- ●アース(D種接地)工事がされていることを確認する (漏電時に感電する原因)

機器には<u>…</u>



●指定する電源(AC単相200V)以外では使用しない (火災の原因)

●本体各部に故意に水やお湯、カビ取り剤などをかけない (ショート、感電の原因)

●フロントカバーは取り外さない (火災、感電の原因)

●吹出口や吸込口などに指や棒を入れたり、タオルなどでふさがないまた、本体の吹出口(風向ルーバーなど)に洗濯物を引っ掛けない

※吹出口、吸込口から10cm以内(東京消防庁設置基準の場合)に洗濯物などを近づけることは、 火災予防条例などにより、禁止されています。

(けが、やけど、火災の原因)